



25.03.21
 направлено Махневой
 сохранено в архиве



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное Управление МЧС России по Свердловской области
 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
 электронная почта gu@mchs96.ru
 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
 ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
 ГУ МЧС России по Свердловской области.
 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
 8(343)73-4-27-30 электронная почта ond-s.log@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 190/1**

(цифры кода, номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1-ответчик, 2-архиватор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 Ильинская средняя общеобразовательная школа (МАОУ Ильинская СОШ)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. № 190 от 13 декабря 2021 г. в период с «15» декабря 2021 г. по «28» декабря 2021 г.

Заместителем начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы Поликарповым А.А. проведена выездная проверка в отношении муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа по адресу: 623512, Свердловская область, Богдановичский район, село Ильинское, улица Ленина, дом 226, в следующие сроки:

с «16» декабря 2021г., 10 час.00 мин. по «28» декабря 2021 г., 11 час.00мин.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МАОУ Ильинская СОШ Артюхин Игорь Станиславович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	В кабинете №10 и помещениях столовой запретить эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (а)	01.01.2023	<i>исполнен XII-212</i>
2.	Ширину эвакуационного выхода из кабинета №9, выполнить не менее 0,9 м. (заблокирована створка двери).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23, СП 1.13130.2020 п. 7.12.3;	01.01.2023	<i>исполнен XII-212</i>
3.	Люк выхода на чердак, расположенный в закрытой лестничной клетке в потолочном перекрытии второго этажа, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарной второго типа).	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 части 1-3. Таблицы, 23 и 24, Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 18, п. 25, СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 7.6;	01.01.2023	<i>требуется Смета</i>
4.	В кабинете №3,6, кабинете труда, столовой проложена электрическая проводка по горючему основанию (проходят через дверную коробку, установлены выключатели и розетки на деревянной основе).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (з);	01.01.2023	<i>исполнен XII-212</i>
5.	Двери складских помещений (кабинет №13), библиотеки выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23; Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25, СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.2.6. п. 5.6.4;	01.01.2023	<i>требуется Смета</i>
6.	Имеющаяся система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре выполнить в соответствии требований норм (срок эксплуатации более 10 лет, отсутствуют извещатели в раздевалке у спортивного зала, коридоре перед электрощитовой).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7, ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2, СП 6.13130.2009 п. 4.1, СП 486.1311500.2020 п. 4.4	01.01.2023	<i>требуется финанс.</i>

7.	Установить световое оповещение у системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа, а именно световые табло «выход» у эвакуационных выходов, ведущих в безопасную зону из спортивного зала, помещений столовой.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 84 часть 1, часть 3, часть 11, Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54, СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.01.2023	<i>Требуется смета</i> <i>усп 8.12</i>
8.	У центрального эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из здания школы и из здания столовой, а также из спортивного зала в коридор первого этажа демонтировать пороги, которые не оборудованы пандусами с уклоном 1:6.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 27 а). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5;	01.01.2023	<i>Требуется смета</i>
9.	На путях эвакуации в фойе первого этажа здания применяется горючая перегородка, отделяющая гардероб, выполненная на деревянной основе и покрашена масляной краской, класса пожарной опасности более чем КМ-1	. Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 28	01.01.2023	<i>Требуется смета</i>
10.	У эвакуационного выхода первого этажа (напротив кабинета труда) ведущего непосредственно наружу установлена дополнительная дверь, открывание которой производиться не по направлению выхода из здания.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 27 д). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. СП 1.13130.2020 п. 4.2.22.	01.01.2023	<i>Требуется смета</i>
11.	Кабинет труда отделить от общего коридора и общественных помещений противопожарными перегородками первого типа и противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23, Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25, СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2. п. 5.2.6. п. 5.6.4;	01.01.2023	<i>Требуется смета</i>

12.	Для складских и производственных помещений определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые необходимо обозначить на дверях данных помещений с наружной стороны.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 12;	01.01.2023	<i>применяется</i>
13.	В кабинете труда организовано изменение объемно-планировочных решений путем установки сгораемой перегородки, которая разделяет общий объем кабинета на учебную часть и помещение каморки.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст.87, 88, табл. 21,22, 23;	01.01.2023	<i>устранена до 1.05.22</i>
14.	Металлические косоуры лестничных маршей и открытые несущие металлические элементы лестничных площадок, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем R-45.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 58 часть 2, Таблица, 21;	01.01.2023	<i>треб. применены план V</i>
15.	Для покрытия пола на путях эвакуации на первом и втором этаже здания, применяется горючий материал, старый линолеум и масляная краска, нанесенная по деревянному полу, класса пожарной опасности более чем КМ-2.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 134 часть 6 Таблица, 28;	01.01.2023	<i>требуются демонтаж</i>
16.	В помещении спортивного зала элементы потолочного перекрытия выполнить с пределом огнестойкости не менее чем REI-45.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 58 часть 1 и 2. ст. 87 часть 1 и 2 Таблица, 21;	01.01.2023	<i>сделана</i>
17.	В здании столовой запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рас-	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Пра-	01.01.2023	<i>исполнен. XII-21</i>

	сеивателями), предусмотренными конструкцией.	вительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 35 пп. (в);		
18.	Провести проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания столовой с составлением акта проверки.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 13;	01.01.2023	<i>треб. дремене</i>
19.	Помещение музея, отнесённое к классу функциональной пожарной опасности Ф 2.2. отделить от помещений общеобразовательной организации класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1. противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3 Таблица, 23. СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1 п. 4.1. п. 4.2.	01.01.2023	<i>смет а и финан</i>

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО
Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
области подполковник внутренней службы Поликарпов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Директор МАОУ Ильинская СОШ
Артюхин Игорь Станиславович
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Артюхин Игорь Станиславович

Действителен с 05.05.2022 по 05.05.2023